

- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucţiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioner




1991-1




Pos.		Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.		Preis
2	1x	Frontscheibe			
7*	5x	Blechschraube 4,2 x 45 mm			
8*	5x	Dübel S6			
20*	1x	Silikonkeile (6 Stück)	E100203	Set	16,95 €
21	1x	Stabilisationsbügel, komplett	E100340	Stück	66,00 €
46	1x	Wandanschlußprofil (inkl. Pos. 51)	E100248-44-3	Stück	76,00 €
47	1x	Clipsprofil	E100249-44-1-8-3	Stück	36,00 €

Pos.		Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.		Preis
49*	5x	Glasschutz			
50	1x	Abdeckkappe	E71205-2	Set	11,95 €
51	1x	Klemmdichtprofil (vormontiert)			
53*	1x	Demontagehebel	E100201-1	Stück	30,95 €
54*	1x	Montagekeil	E100201-2	Stück	12,00 €
		* Schrauben- und Abdeckkappenset	E71200-2		16,95 €




1




A	B
800 mm	785 - 818 mm
900 mm	885 - 918 mm
1000 mm	985 - 1018 mm
1200 mm	1185 - 1218 mm


2




3




4




5




6




7




8




Hinweis auf Demontage
siehe Seite 10!
Note for disassembly
see page 10!
Remarque sur le démontage,
voir page 10!
Informatie over demontage zie
blz. 10!




9




10




11




12




13



Hinweis Demontage/ Note for disassembly/ Remarque sur le démontage/ Informatie demontage



Notizen, notes, notities



1991-1

Kontrollbeleg
Control Receipt
Justificatif de contrôle
Controle-attest

Prüfnummer/ Inspection number / Numéro d´essai / Controlenummer

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

Ersatzteilbestellung:
Fax 02962 / 972-4260

Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02962 / 97240

E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de